

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/zestaw-serwisowy-do-pompki-pcp-hill-mk4-p-7099.html>



Zestaw serwisowy do pompki PCP Hill MK4

Cena	159,00 zł
Numer katalogowy	367-002
Kod producenta	Z4128-401

Opis produktu

Zestaw serwisowy do pompki PCP Hill MK4 zawiera komplet uszczelek oraz filtr mikronowy do samodzielnej wymiany.

Najczęstszymi objawami problemu związanego z uszczelnieniem jest opór podczas unoszenia dźwigni pompki oraz tendencja do odbijania w trakcie pompowania. Uszczelka tłoka jest kluczowym elementem pompki, jej żywotność może ulec radykalnemu skróceniu w wyniku przegrzania oraz braku smarowania. Pompkę MK4 rozpoznajemy po kompozytowej podstawie.