

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/zestaw-serwisowy-do-pompki-pcp-hill-mk5-p-7100.html>



Zestaw serwisowy do pompki PCP Hill MK5

Cena	109,00 zł
Numer katalogowy	367-012
Kod producenta	Z5128-201

Opis produktu

Zestaw serwisowy do pompki PCP Hill MK5 zawiera komplet uszczelek, filtr oraz miedziany tłoczek do samodzielnej wymiany.

Najczęstszymi objawami problemu związanego z uszczelnieniem jest opór podczas unoszenia dźwigni pompki oraz tendencja do odbijania w trakcie pompowania. Uszczelka tłoka jest kluczowym elementem pompki, jej żywotność może ulec skróceniu w wyniku przegrzania lub braku smarowania.